



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก กองช่าง โทร ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

ที่ นค ๗๖๕๐๓/.....

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการปรับปรุง ซ่อมแซม แนวท่อระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลท่าซึก
๒. รายงานการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลท่าซึก

๑. เรื่องเดิม


ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เพียงพอต่อครัวเรือนภายใน ตำบลท่าซึก โดยแบ่งงานออกเป็นสองชุด โดยมีชุดที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของระบบประปา เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค และชุดที่ตรวจสอบระบบแนวท่อ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบท่อส่งน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำออกจากระบบอย่างเปล่าประโยชน์


๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองช่างได้ทำการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ รับมือภัยแล้ง พร้อมนี้ได้สรุปผลการปฏิบัติงานและรวบรวมรายงาน ทั้งชุดดูแลรักษาระบบประปา และชุดปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โดยมีการทำการล้างถังประปา เต็มคลอรีน ฉีดล้างทรายกรอง ตรวจสอบ ระบบท่อสูบน้ำตรวจสอบถังคลอรีน ทั้งหมด ๓๔ จุด และการซ่อมแซม บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ ทั้งหมด ๔๖ จุด ดังเอกสารสรุปที่แนบ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน




(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายอมรวงศ์ สมาทิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
ตามแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช







รายชื่อ ชุดรับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
ตามแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๔

1. นายพมอ จินนพงศ์ หัวหน้าชุด
2. นายสายันท์ ลูกเซ็น
3. นายเชาวลิตร โพธิ์พันธ์