



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก กองช่าง โทร ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

ที่ นศ ๗๖๕๐๓/.....

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการปรับปรุง ซ่อมแซม แนวท่อระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลท่าซึก
๒. รายงานการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลท่าซึก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เพียงพอต่อครัวเรือนภายใน ตำบลท่าซึก โดยแบ่งงานออกเป็นสองชุด โดยมีชุดที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของระบบประปา เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค และชุดที่ตรวจสอบระบบแนวท่อ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบท่อน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำออกจากระบบอย่างเปล่าประโยชน์

๒. ข้อเท็จจริง


บัดนี้ กองช่างได้ทำการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ รับมือภัยแล้ง พร้อมนี้ได้สรุปผลการปฏิบัติงานและรวบรวมรายงาน ทั้งชุดดูแลรักษาระบบประปา และชุดปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ำ โดยมีการทำการล้างถังประปา เต็มคลอรีน ฉีดล้างทรายกรอง ตรวจสอบ ระบบท่อน้ำตรวจสอบถังคลอรีน ทั้งหมด ๒๔ จุด และการซ่อมแซม บำรุงรักษาท่อน้ำ ทั้งหมด ๒๔ จุด ดังเอกสารสรุปที่แนบ วัสดุที่ใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ท่อ PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๒๑	เส้น
๒. ท่อ PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๒	เส้น
๓. ท่อ PVC	ขนาด ๑"	จำนวน	๑	เส้น
๔. ท่อ PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๓	เส้น
๕. ท่อ PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑๙	เส้น
๖. ต่อตรง PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๑๙	ตัว
๗. ต่อตรง PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๓	ตัว
๘. ต่อตรง PVC	ขนาด ๑"	จำนวน	๓	ตัว
๙. ต่อตรง PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๔	ตัว
๑๐. ต่อตรง PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๒๖	ตัว
๑๑. ต่อตรง PVC	ขนาด ๔"	จำนวน	๒	ตัว
๑๒. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๓/๔" x ๑/๒"	จำนวน	๓	ตัว
๑๓. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๑" x ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๑๔. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๑ ๑/๒" x ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๑๕. ต่อตรงเกลียวนอก PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๖	ตัว

๑๖. ต่อตรงเกลียวใน PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๑๗. ต่อตรงเกลียวใน PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๒	ตัว
๑๘. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๒๗	ตัว
๑๙. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๔	ตัว
๒๐. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๒๑. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑๓	ตัว
๒๒. ข้องอฉากเกลียวใน PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๔	ตัว
๒๓. ข้องอฉากเกลียวใน PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๑	ตัว
๒๔. สามทาง PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๑๒	ตัว
๒๕. สามทาง PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑	ตัว
๒๖. สามทางลด PVC	ขนาด ๑ ๑/๒" x ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๒๗. สามทางลด PVC	ขนาด ๒" x ๑/๒"	จำนวน	๒	ตัว
๒๘. วาล์ว PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๒๙. วาล์ว PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑	ตัว
๓๐. ฝาครอบ PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๒	ตัว
๓๑. ปะกั๊บ PE	ขนาด ๙๐ มิล x ๑/๒"	จำนวน	๒	ตัว
๓๒. ประตุน้ำทองเหลือง	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๓	ตัว
๓๓. มาตรฐานน้ำ ASAHI	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๒	ตัว
๓๔. มาตรฐานน้ำ SANWA	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๓๕. กาวทาท่อ	ขนาด ๒๕๐ กรัม	จำนวน	๑๕	กระป๋อง
๓๖. เทปพันเกลียว	ขนาด -	จำนวน	๓	ม้วน
๓๗. แอนตาไซด์	ขนาด -	จำนวน	๓	กระสอบ
๓๘. ยิปโซ่	ขนาด ๒"	จำนวน	๑	ชุด


๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน



(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายยอมนรงค์ สมาทิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายชื่อ ชุดรับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
ตามแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง ประจำปี เดือน เมษายน 2564

1. นายเฉลิมพล เพชรา หัวหน้าชุด
2. นายจำเนียร ระเบียบโอษฐ์
3. นายภักดี เพชรา