



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก กองช่าง โทร ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

ที่ นศ ๗๖๕๐๓/.....

วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลท่าซึก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายหลัก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนนั้น โดยสภาพที่ไฟทางจะต้องติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร จึงได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกฟ้าผ่า ประกอบกับการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และผลจากกระแสไฟฟ้าตก ทำให้ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถให้แสงสว่างได้ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองช่างได้ทำการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ พร้อมนี้ได้สรุปผลการปฏิบัติงานและรวบรวมรายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลท่าซึก มีการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะชำรุดทั้งหมด ๔๗ จุด เปลี่ยนโคมไฟเนื่องจากเกิดการชำรุดทั้งหมด ๓ จุด และการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใหม่จำนวน ๑ จุด ดังเอกสารสรุปแนบท้าย

วัสดุที่ใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้


๑. หลอดทอร์นาโด	ขนาด ๔๕ W	จำนวน	๔	หลอด
๒. หลอดนีออน	ขนาด ๓๖ W	จำนวน	๔๖	หลอด
๓. บัลลัส	ขนาด ๓๖ W	จำนวน	๔๗	ตัว
๔. สวิตแสงแดด	ขนาด ๓ A	จำนวน	๙	ตัว
๕. สตาร์ทเตอร์	ขนาด S ๑๐	จำนวน	๔๐	ตัว
๖. น็อตชุบ	ขนาด ๔ หุน ๖"	จำนวน	๕	ตัว
๗. เทปพันสายไฟ	ขนาด -	จำนวน	๔	ม้วน
๘. เทปละลาย	ขนาด -	จำนวน	๑	ม้วน
๙. โคมถนน	ขนาด ๑ x ๔๐ W	จำนวน	๑	ชุด
๑๐. สาย BCC	ขนาด A ๑๖	จำนวน	๑	ม้วน
๑๑. หัว - ท้าย เเยอร์มัน/ขาเสียบหลอด	ขนาด -	จำนวน	๕๙	ตัว
๑๒. ลูกถ้วย AA	ขนาด -	จำนวน	๒	ลูก
๑๓. มิตรชุบซี	ขนาด -	จำนวน	๑	ตัว
๑๔. แหวนรองน็อต	ขนาด -	จำนวน	๑๐	ตัว
๑๕. ไชควงชุด ๗ ชิ้น	ขนาด -	จำนวน	๑	ชุด

๓. ปัญหา/อุปสรรค


- ไม่มี

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน



(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอมรวงศ์ สมาทิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน ซ่อมแซม ติดตั้ง และบำรุงรักษาไฟฟ้า
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

